

ELEMENTOS EXTERIORES DE MATERIAL PLÁSTICO

Algunos elementos exteriores del HYUNDAI i30 se encuentran fabricados en distintos tipos de plásticos, siendo susceptibles de rotura en caso de colisión, debido a su localización.

Estos materiales, además de ser más ligeros, no presentan problemas de corrosión, son relativamente elásticos –lo cual es una ventaja en pequeños golpes– y

proporcionan un buen acabado estético. Asimismo, son reparables mediante los procedimientos técnicos apropiados, sin perder sus propiedades.

En la figura 1 se detallan se identifican estos elementos plásticos para facilitar su reparación.




Figura 1.- Elementos exteriores de material plástico